




# Лист проверки автомобиля в Бош Авто Сервисе

<b>Бош Авто Сервис</b>	<b>НЗО Сервис</b>
<b>Дата проведения осмотра</b>	11.06.2018
<b>Марка, модель автомобиля</b>	AUDI A6
<b>VIN автомобиля</b>	WAUZZZ4B13N054022
<b>Государственный номер</b>	5787 HP-7
<b>Пробег</b> (показания одометра)	330716

<b>Внешний осмотр</b>			
Параметр		✓/X	Примечание
<b>Ветровое стекло</b> (повреждения, сколы, царапины, трещины)		✓	
<b>Щетки стеклоочистителя</b> (износ, повреждения)		✓	
<b>Внешнее освещение</b> (повреждения, все лампы работают исправно)		✓	
<b>Звуковой сигнал</b> (проверка работы)		✓	

	<b>Кузов и лакокрасочное покрытие</b>	Царапины ✓	X	Повышенная толщина лакокрасочного покрытия переднего левого и заднего правого крыла (толщина 1000 - 1100 мкм, норма 100-200 мкм)
		Вмятины ○	X	
		Коррозия X	X	Множественные очаги коррозии элементов кузова



<b>Салон и багажник</b>			
Параметр		+ / -	Примечание
<b>Интерьер салона автомобиля</b> (загрязнения, царапины, потертости, прожоги)		✓	
<b>Ремни безопасности</b> (целостность, перемещение)		✓	
<b>Центральный замок и стеклоподъемники</b> (работа на всех режимах)		✓	
<b>Печка, кондиционер, климат-контроль</b> (работа на всех режимах)		✓	
<b>Багажник автомобиля</b> (загрязнения, износ, царапины)		✓	
<b>Запасное колесо или докатка</b> (наличие)		✓	



Двигатель и подкапотное пространство			
Параметр		+ / -	Примечание
	<b>Работа двигателя</b> (посторонние шумы, дымность, герметичность)	✓	
	<b>Моторное масло</b> (уровень, визуальная оценка качества, рекомендации)	✓	
	<b>Ремни и вспомогательные механизмы</b> (визуальный осмотр)	✓	
	<b>Аккумулятор</b> (клеммы, крепление, состояние по данным тестера АКБ)	✓	
	<b>Охлаждающая жидкость</b> (уровень)	✓	-
	<b>Тормозная жидкость</b> (уровень)	✓	
	<b>Жидкость гидроусилителя</b> (уровень)	✓	
	<b>Система выпуска ОГ</b> (повреждения, коррозия, крепление)	✓	

Компьютерная и моторная диагностика			
Параметр		+ / -	Примечание
	<b>Панель приборов</b> (показания контрольных ламп, наличие ошибок на панели приборов)	✓	
	<b>Электронные блоки управления</b> (диагностика, текущие и записанные в памяти ошибки)	✓	Актуальных ошибок в блоках управления нет

Ходовая часть и трансмиссия			
Параметр		+ / -	Примечание
	<b>Тяги, наконечники, втулки, сайлентблоки, шар.опоры, пыльники</b> (целостность / износ)	✗	Восстановленные рычаги передней подвески, люфтов не выявлено
	<b>Амортизаторы</b> (осмотр на герметичность)	✓	
	<b>Тормозные колодки, диски, тормозная система</b> (осмотр состояния без снятия колес)	✗	Предельный износ задних тормозных колодок
	<b>Стояночный тормоз</b> (проверка работы)	✓	
	<b>Рулевое управление</b> (лёгкость хода, люфт рулевого колеса с работающим двигателем)	✓	
	<b>Трансмиссия</b> (переключение передач и работа сцепления)	✓	
	<b>Герметичность радиатора, рулевого управления, трансмиссии</b> (следы подтекания)		Течь левой подушки ДВС – заменить. Требуется мойка моторного отсека (подтекание масла) и доп.осмотр через 50-100 км
	<b>Днище кузова, топливопровод, защита картера, защитные кожухи</b> (наличие повреждений)		

	<b>Шины</b> (глубина профиля, износ, повреждения, давление с регулировкой при необходимости)	ЛП	6 мм
		ПП	6 мм
		ЛЗ	6 мм
		ПЗ	6 мм (саморез в заднем правом колесе)

Этапы проверки:



- автомобиль на уровне пола



- автомобиль на уровне груди



- автомобиль поднят полностью

[www.boschcarservice.by](http://www.boschcarservice.by)

