






Лист проверки автомобиля в Бош Авто Сервисе

Бош Авто Сервис	НЗО Сервис
Дата проведения осмотра	22/12/17
Марка, модель автомобиля	NISSAN SENTRA
VIN автомобиля	Z8NBFAB1752071798
Государственный номер	4145 PA-7
Пробег (показания одометра)	53362 KM

Внешний осмотр			
Параметр		✓/✗	Примечание
Ветровое стекло (повреждения, сколы, царапины, трещины)		✓	
Щетки стеклоочистителя (износ, повреждения)		✓	
Внешнее освещение (повреждения, все лампы работают исправно)		✗	Передний правый габарит
Звуковой сигнал (проверка работы)		✓	









	Кузов и лакокрасочное покрытие	Царапины	✓	
		Вмятины ○	✓	
		Коррозия ✗	✓	





Салон и багажник			
Параметр		+ / -	Примечание
Интерьер салона автомобиля (загрязнения, царапины, потертости, прожоги)		✓	
Ремни безопасности (целостность, перемещение)		✓	
Центральный замок и стеклоподъемники (работа на всех режимах)		✓	
Печка, кондиционер, климат-контроль (работа на всех режимах)		✓	
Багажник автомобиля (загрязнения, износ, царапины)		✓	
Запасное колесо или докатка (наличие)		✓	











Двигатель и подкапотное пространство


Параметр	+ / -	Примечание
 Работа двигателя (посторонние шумы, дымность, герметичность)	✓	
 Моторное масло (уровень, визуальная оценка качества, рекомендации)	✗	Уровень моторного масла на отметке минимум
 Реми и вспомогательные механизмы (визуальный осмотр)	✓	
 Аккумулятор (клеммы, крепление, состояние по данным тестера АКБ)	✓	
 Охлаждающая жидкость (уровень)	✓	
 Тормозная жидкость (уровень)	✓	
 Жидкость гидроусилителя (уровень)	✓	
 Система выпуска ОГ (повреждения, коррозия, крепление)	✓	

Компьютерная и моторная диагностика

Параметр	+ / -	Примечание
 Панель приборов (показания контрольных ламп, наличие ошибок на панели приборов)	✓	
 Электронные блоки управления (диагностика, текущие и записанные в памяти ошибки)	✓	

Ходовая часть и трансмиссия

Параметр	+ / -	Примечание
 Тяги, наконечники, втулки, сайлентблоки, шар.опоры, пыльники (целостность / износ)	✓	
 Амортизаторы (осмотр на герметичность)	✓	
 Тормозные колодки, диски, тормозная система (осмотр состояния без снятия колес)	✓	
 Стояночный тормоз (проверка работы)	✓	
 Рулевое управление (лёгкость хода, люфт рулевого колеса с работающим двигателем)	✓	
 Трансмиссия (переключение передач и работа сцепления)	✓	
 Герметичность радиатора, рулевого управления, трансмиссии (следы подтекания)	✓	
 Днище кузова, топливопровод, защита картера, защитные кожухи (наличие повреждений)	✓	

 Шины (глубина профиля, износ, повреждения, давление с регулировкой при необходимости)	ЛП	7 мм
	ПП	7 мм
	ЛЗ	7 мм
	ПЗ	7 мм

Этапы проверки:



- автомобиль на уровне пола



- автомобиль на уровне груди



- автомобиль поднят полностью

www.boschcarservice.by

