







# Лист проверки автомобиля в Бош Авто Сервисе

Бош Авто Сервис	ТИТАН Моторс
Дата проведения осмотра	07.02.2018
Марка, модель автомобиля	Митцубиси i-MIEV
VIN автомобиля	JA3215H16CU018322
Государственный номер	0421 КК-5
Пробег (показания одометра)	31 211 км.

Внешний осмотр			
Параметр	✓/X	Примечание	
<b>Ветровое стекло</b> (повреждения, сколы, царапины, трещины)	✓		
<b>Щетки стеклоочистителя</b> (износ, повреждения)	✓		
<b>Внешнее освещение</b> (повреждения, все лампы работают исправно)	✓		
<b>Звуковой сигнал</b> (проверка работы)	✓		









	<b>Кузов и лакокрасочное покрытие</b>	Царапины ✓	✓	
		Вмятины ○	✓	
		Коррозия X	✓	





Салон и багажник			
Параметр	+ / -	Примечание	
<b>Интерьер салона автомобиля</b> (загрязнения, царапины, потертости, прожоги)	✓		
<b>Ремни безопасности</b> (целостность, перемещение)	✓		
<b>Центральный замок и стеклоподъемники</b> (работа на всех режимах)	✓		
<b>Печка, кондиционер, климат-контроль</b> (работа на всех режимах)	✓		
<b>Багажник автомобиля</b> (загрязнения, износ, царапины)	✓		
<b>Запасное колесо или докатка</b> (наличие)	✓		





## Двигатель и подкапотное пространство


Параметр	+ / -	Примечание
 <b>Работа двигателя</b> (посторонние шумы, дымность, герметичность)	✓	
 <b>Моторное масло</b> (уровень, визуальная оценка качества, рекомендации)	✓	
 <b>Ремни и вспомогательные механизмы</b> (визуальный осмотр)	✓	
 <b>Аккумулятор</b> (клеммы, крепление, состояние по данным тестера АКБ)	✓	
 <b>Охлаждающая жидкость</b> (уровень)	✓	
 <b>Тормозная жидкость</b> (уровень)	✓	
 <b>Жидкость гидроусилителя</b> (уровень)	✓	
 <b>Система выпуска ОГ</b> (повреждения, коррозия, крепление)	✓	

## Компьютерная и моторная диагностика

Параметр	+ / -	Примечание
 <b>Панель приборов</b> (показания контрольных ламп, наличие ошибок на панели приборов)	✓	
 <b>Электронные блоки управления</b> (диагностика, текущие и записанные в памяти ошибки)	✓	

## Ходовая часть и трансмиссия

Параметр	+ / -	Примечание
 <b>Тяги, наконечники, втулки, сайлентблоки, шар.опоры, пыльники</b> (целостность / износ)	✓	
 <b>Амортизаторы</b> (осмотр на герметичность)	✓	
 <b>Тормозные колодки, диски, тормозная система</b> (осмотр состояния без снятия колес)	✓	
 <b>Стояночный тормоз</b> (проверка работы)	✓	
 <b>Рулевое управление</b> (лёгкость хода, люфт рулевого колеса с работающим двигателем)	✓	
 <b>Трансмиссия</b> (переключение передач и работа сцепления)	✓	
 <b>Герметичность радиатора, рулевого управления, трансмиссии</b> (следы подтекания)	✓	
 <b>Днище кузова, топливопровод, защита картера, защитные кожухи</b> (наличие повреждений)	✓	

 <b>Шины</b> (глубина профиля, износ, повреждения, давление с регулировкой при необходимости)	ЛП	+
	ПП	+
	ЛЗ	+
	ПЗ	+

Этапы проверки:



- автомобиль на уровне пола



- автомобиль на уровне груди



- автомобиль поднят полностью

[www.boschcarservice.by](http://www.boschcarservice.by)

