





# Лист проверки автомобиля в Бош Авто Сервисе

Бош Авто Сервис	ТИТАН Моторс
Дата проведения осмотра	27.04.2018
Марка, модель автомобиля	ВОЛЬВО S80
VIN автомобиля	YV1AS4851B1149656
Государственный номер	7787 НР-7
Пробег (показания одометра)	130072

Внешний осмотр			
Параметр	✓/X	Примечание	
<b>Ветровое стекло</b> (повреждения, сколы, царапины, трещины)	✓	небольшой скол	
<b>Щетки стеклоочистителя</b> (износ, повреждения)	✓		
<b>Внешнее освещение</b> (повреждения, все лампы работают исправно)	✓		
<b>Звуковой сигнал</b> (проверка работы)	✓		

	<b>Кузов и лакокрасочное покрытие</b>	Царапины ✓	✓	Царапины ЛКП передний бампер, мелкие отшелушивания ЛКП (перед. крыло, задн. арка колеса)
		Вмятины ○		
		Коррозия X		



Салон и багажник			
Параметр	+ / -	Примечание	
<b>Интерьер салона автомобиля</b> (загрязнения, царапины, потертости, прожоги)	✓		
<b>Ремни безопасности</b> (целостность, перемещение)	✓		
<b>Центральный замок и стеклоподъемники</b> (работа на всех режимах)	✓		
<b>Печка, кондиционер, климат-контроль</b> (работа на всех режимах)	✓		
<b>Багажник автомобиля</b> (загрязнения, износ, царапины)	✓		
<b>Запасное колесо или докатка</b> (наличие)	✓		



## Двигатель и подкапотное пространство

Параметр	+ / -	Примечание
<b>Работа двигателя</b> (посторонние шумы, дымность, герметичность)	✓	
<b>Моторное масло</b> (уровень, визуальная оценка качества, рекомендации)	✓	
<b>Ремни и вспомогательные механизмы</b> (визуальный осмотр)	✓	
<b>Аккумулятор</b> (клеммы, крепление, состояние по данным тестера АКБ)	✓	АКБ в норме
<b>Охлаждающая жидкость</b> (уровень)	✓	Уровень в норме
<b>Тормозная жидкость</b> (уровень)	✓	Уровень в норме
<b>Жидкость гидроусилителя</b> (уровень)	✓	Уровень в норме
<b>Система выпуска ОГ</b> (повреждения, коррозия, крепление)	✓	

## Компьютерная и моторная диагностика

Параметр	+ / -	Примечание
<b>Панель приборов</b> (показания контрольных ламп, наличие ошибок на панели приборов)	✓	
<b>Электронные блоки управления</b> (диагностика, текущие и записанные в памяти ошибки)	✓	в памяти кодов неисправности не зарегистрировано

## Ходовая часть и трансмиссия

Параметр	+ / -	Примечание
<b>Тяги, наконечники, втулки, сайлентблоки, шар.опоры, пыльники</b> (целостность / износ)	✓	
<b>Амортизаторы</b> (осмотр на герметичность)	✓	
<b>Тормозные колодки, диски, тормозная система</b> (осмотр состояния без снятия колес)	✓	
<b>Стояночный тормоз</b> (проверка работы)	✓	
<b>Рулевое управление</b> (лёгкость хода, люфт рулевого колеса с работающим двигателем)	✓	
<b>Трансмиссия</b> (переключение передач и работа сцепления)	✓	
<b>Герметичность радиатора, рулевого управления, трансмиссии</b> (следы подтекания)	✓	следы небольшого подтекания в районе датчика давления масла ДВС
<b>Днище кузова, топливопровод, защита картера, защитные кожухи</b> (наличие повреждений)	✓	

<b>Шины</b> (глубина профиля, износ, повреждения, давление с регулировкой при необходимости)	ЛП	7,5 мм
	ПП	7,5 мм
	ЛЗ	8 мм
	ПЗ	8 мм

Этапы проверки:



- автомобиль на уровне пола



- автомобиль на уровне груди



- автомобиль поднят полностью

[www.boschcarservice.by](http://www.boschcarservice.by)

